



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-018664K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한양위생기
 - 주소 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2003-5 (도사리)
3. 시험기간 : 2022년 02월 17일 ~ 2022년 02월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : H1-460
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) H1-460

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	3.89	-	A
최대토수유량(사위용)	L/min	(1)	5.25		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85




확인	작성자명 김유승	김유승	기술책임자명 원철현	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 02월 24일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121



시험성적서

성적서번호 : CT22-018664K



끝





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-018663K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한양위생기
 - 주소 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2003-5 (도사리)
3. 시험기간 : 2022년 02월 17일 ~ 2022년 02월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : H1-360
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) H1-360

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량(세면용)	L/min	(1)	3.68	-	A
최대토수유량(샤워용)	L/min	(1)	4.61		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85




확인	작성자명	김유승	김유승	기술책임자명	원철현	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 02월 24일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5121




시험성적서

성적서번호 : CT22-018663K



--- 끝 ---





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-018662K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한양위생기
 - 주소 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2003-5 (도사리)
3. 시험기간 : 2022년 02월 17일 ~ 2022년 02월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : H1-600
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) H1-600

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.77	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85




확인	작성자명	김유승		기술책임자명	원철현	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 02월 24일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5121




시험성적서

성적서번호 : CT22-018662K



— 끝 —





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-018661K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한양위생기
 - 주소 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2003-5 (도사리)
3. 시험기간 : 2022년 02월 17일 ~ 2022년 02월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : H1-400
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) H1-400

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	4.29	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85




확인	작성자명 김유승	김유승	기술책임자명 원철현	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2022년 02월 24일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121





시험성적서

성적서번호 : CT22-018661K



끝





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-018660K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한양위생기
 - 주소 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2003-5 (도사리)
3. 시험기간 : 2022년 02월 17일 ~ 2022년 02월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : H1-340
6. 시험방법
 - (1) EL221:2021
7. 시험결과
 - 1) H1-340

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
최대토수유량	L/min	(1)	3.89	-	A

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명 김유승	김유승	기술책임자명 원철현	원철현
----	-------------	-----	---------------	-----




비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2022년 02월 24일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121



시험성적서

성적서번호 : CT22-018660K



끝

